

# Hyundai BAYON

Bayon 1,2i 62kW Comfort,CMP

**16 030 €** s DPH



**Certifikát kvality**



**Balík služieb**

Rok výroby  
**2024**

Karoséria  
**Hatchback**

Druh paliva  
**Benzín**

Najazdené km  
**2 km**

Objem  
**1 198 cm<sup>3</sup>**

Výkon  
**62 kW**

VIN  
**NLHBM81HAPZ394571**

Evidenčné číslo

Počet dverí/miest  
**5/5**

Prevodovka  
**Manuálna**

## BEZPEČNOSŤ

TPWS - Kontrola tlaku pneumatík

Asistent brzdenia - Brake Assist

Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.

# Hyundai BAYON

Bayon 1,2i 62kW Comfort,CMP

**16 030 €** s DPH

## KOMFORT

Bluetooth	Parkovacia kamera - vzadu	Posilňovač riadenia
Parkovacie senzory - zadné	Klimatizácia - manuálna	Kožený volant
Elektricky ovládané predné okná	Spätné zrkadlá - vyhrievané	Lakťová opierka - predná
Elektricky ovládané zadné okná	Tónované sklá	Systém autonómneho riadenia
Spätné zrkadlá - elektricky ovládané	Systém Štart/Stop	Hands-free systém
USB port	Tempomat	Dotykový monitor

## INÉ

Android Auto	Apple CarPlay
--------------	---------------

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.