

Hyundai BAYON

Hyundai Bayon PE 1.2i 58kW Comfort + Dizajn Pack

19 030 € s DPH

Certifikát kvality

Balík služieb

Rok výroby
2025

Karoséria
SUV

Druh paliva
Benzín

Najazdené km
10 km

Objem
1 197 cm³

Výkon
58 kW

VIN
NLHBM81H1SZ545436

Evidenčné číslo

Počet dverí/miest
5/5

Prevodovka
Manuálna

BEZPEČNOSŤ

ABS

ASR - Kontrola trakcie pri rozjazde

Airbag - vodiča

Airbag - spolujazdca

Airbagy - bočné vpredú

Airbagy - bočné vzadu

Denné svietenie

TPWS - Kontrola tlaku pneumatík

Airbag - bočný vodičov

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.

Hyundai BAYON

Hyundai Bayon PE 1.2i 58kW Comfort + Dizajn Pack

19 030 € s DPH

KOMFORT

Parkovacie senzory - predné	Tónované sklá	HAC - Asistent rozjazdu do kopca
Parkovacie senzory - zadné	Systém Štart/Stop	Hliníkové disky 16
Spätné zrkadlá - elektricky ovládané	Tempomat	LED denné svetlá
Parkovacia kamera - vzadu	Volant - multifunkčný	
Klimatizácia - manuálna	Posilňovač riadenia	

INÉ

RSA - Systém rozpoznávania dopravných značiek	Systém núdzového brzdzenia na ochranu chodcov	AHB - Automatické prepínanie diaľkových svetiel
---	---	---

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.