


Hyundai i20

COMFORT

16 490 € s DPH


Certifikát kvality

Balík služieb

Rok výroby
2025

Karoséria
Hatchback

Druh paliva
Benzín

Najazdené km
5 km

Objem
998 cm³

Výkon
74 kW

VIN
NLHBM51G6SZ622839

Evidenčné číslo

Počet dverí/miest
-/-

Prevodovka
Manuálna

BEZPEČNOSŤ

ABS

Senzor šera

Airbag - vodiča

ASR - Kontrola trakcie pri rozjazde

ESP

Airbag - spolujazdca

LDA - Systém varovania pri opustení jazdného pruhu

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX

Automatické tiesňové volanie

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.

Hyundai i20

COMFORT

16 490 €_{s DPH}

KOMFORT

Bluetooth	Navigácia	Kožený volant
Parkovacie senzory - zadné	Spätné zrkadlá - vyhrievané	HAC - Asistent rozjazdu do kopca
Elektricky ovládané predné okná	Systém Štart/Stop	Hands-free systém
Elektricky ovládané zadné okná	Tempomat	Dotykový monitor
USB port	Volant - multifunkčný	Hlasové ovládanie funkcií vozidla
Klimatizácia - manuálna	Posilňovač riadenia	

INÉ

Android Auto	SWS - Detekcia únavy vodiča	RSA - Systém rozpoznávania dopravných značiek
Apple CarPlay		

Uvedené ceny sú odporúčané ceny, konečné ceny, vlastnosti produktu a podmienky predaja sú dostupné u autorizovaného predajcu Hyundai. Uvedené ceny nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka a nebudú súčasťou kúpnej zmluvy vozidla. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v ponuke vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky v zobrazení farieb vozidiel môžu byť spôsobené obmedzeniami technológií grafického zobrazenia. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením.